





ES

1 - Fijar el ángulo metálico (D) a la estructura del expositor con 5 tornillos (B); no apriete hasta que todos los 10 tornillos estén fijados

2 - Fijar la barra de refuerzo G a la estructura del expositor y del armario con 12 tornillos (C)

3 - Fijar el armario y el sobre de la mesa con los tornillos (C)

4 - Fijar el ángulo metálico a la mesa con 5 tornillos (B)

5 - Fijar el aspirador (A) a la mesa con 4 tornillos (E)

EN

1 - Fix the metal angle (D) to the display board with 5 screws (B); do not tighten until all the 10 screws are fixed

2 - Assemble the strengthen board G to the display board and cabinet with 12pcs 30*6mm screws (C)

3 - Assemble the cabinet and table part with (C) screws

4 - Fix the metallic angle to the table top with 5pcs screws (B)

5 - Fix the nail fan (A) to the table with 4 screws (E)

FR

1 - Fixer l'angle métallique (D) à la structure avec 5 vis (B)

2 - Fixez les 2 barres G entre la colonne expositor et l'armoire à l'aide des 12 vis 30*6mm (C).

3 - Fixer l'armoire avec le plateau à l'aide des vis (C)

4 - Placer le tableau sur l'angle métallique et visser les 5 vis (B) restantes.

5 - Fixer l'aspirateur (A) au-dessous de la table à l'aide des 4 vis (E)